


## Схема сборки полки П2



### Комплект деталей

Позиция	Наименование	Размеры	Кол-во
1	Бок левый	1264x290	1
2	Бок правый	1264x290	1
3	Верх	307x316	1
4	Низ	307x290	1
5	Монтажка	1264x275	1
6	Фасад	1276x303	1
7	Полка	274x271	3
8	Монтажка	994x315	1
9	Полка	313x272	2
10	Верх	1486x316	1
11	Низ	1486x292	1
12	Монтажка	1442x263	1
13	Бок	263x290	2
14	Ребро	263x290	2
15	Ребро	263x290	2

### Комплект фурнитуры

Наименование	Кол-во
Стяжка винтовая 6,4x50	10
Заглушка винтовой стяжки	4
Стяжка эксцентрик	36
Заглушка стяжки эксцентрик	20
Петля Hettich	2
Ручка	1
Ключ шестигранный	1
Полкодержатель	12
Межсекционная стяжка	6
Шуруп 4,0x13	12
Шуруп 4,0x35	2
Шкант	16